

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI

34 /1217/NS/HK/2016

Tychy, dn. 18.02.2016
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez.....

Bożena Piecunowa - M. inż. hig. 12/16
Jreana Mamok - M. inż. hig. 14/16

.....pracownika (-ów)
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm.) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. ul. Budowlanych 59
Paraz Europejski Osiedle Balkana
43-100 Tychy
tel. 321 227 003-70 fax 219 00 20

I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Budowlanych 59
43-100 Tychy
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP. 646-63-12-814 REGON. 273662488 PESEL.....

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Marek Kaszuba - prezes

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

18.02.16
Artur Wypkiewicz - prokurent
Gabriel Humonicz - konserwator

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 18.02.2016, godz. 11⁵⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

kontrola interwencyjna dotycząca Parazu Europejskiego odosobdaniu gołębi oraz obecności gryzoni

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.): KRS 0000037223

Dziedzic informacji o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu oraz ustaleń pokontrolnych innych kontroli. Odstąpiło od wyrażenia namierzonego o zamianie sposobu prowadzenia kontroli na podstawie art. 179 ust. 2 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) Strona z siedzibą w nie prowadzenie kontroli kontrola obiektu Pasaz Europejski, obiekt został oddany do użytku w 2012 r. Pasaz funkcjonuje jako przejście pomiędzy ulicami Bałucka & Białowieska. Pasaz jest zadaniem zadaniem starostwa konstrukcje stalowe o wypełnieniu panelami z poliwęglanu, zamontowane pomiędzy dwoma budynkami. Powłoki budowlane w pasażu funkcjonuje jako domowa instalacja. Namierzona powłoka wykonana jest korki betonowej typu puzeł. W pasażu instalowane są 4 tablice konstrukcji metalowej z nadrukami drewnianymi oraz dwa kose na odpady wyłożone workami foliowymi kose i tablice cegły.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Wewnątrz pasażu na konstrukcji stalowej zaobserwowano szkapy emerydy, szkapy, szkapy okna lokatorskie posiadają zabezpieczenia typu "kole" gotekie zamknięcia odcięcia odcięcie jeden klomb oraz między odcięcia? Położenie pasażu oraz jeden z klombów z widocznymi śladami czyszczenia i mycia. Z drugiego klombu w trakcie kontroli odcięty gołębi na małej powierzchni w surowce. Ten pasaż zamierzony kose na odpady oznaczone. Po wymyślny pasaż jest środkiem dezynfekcyjnym Act.

Punkt czyszczenia wody w firmie smetajkiej znajduje się w kłomku w pasażu. Podłoga odcięty kłomku woda znajduje się w pomieszczeniu gospodarskim w związku podzielnym.

Smetajka pasażu zajmuje ul. F.H.U. Inter-corp Arkadomuz Wramonki Medziba 43-143 Łaziska ul. Wynke 36/7. W trakcie kontroli nie stwierdzono obecności epizochi em odcięcia. Dezynfekcja przeprowadzona jest dwa razy w roku wiosną i jesienią. W dniu 22.09.2015 wykonano montaż macy, przyznając na zlecenie ITBS ul. Białowieska 59. W trakcie trwania kontroli usunęto i wyszczepiono niewielkie odcięty przy drugim klombie.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

protokół, powykonawczy Zaliczad Urzędu
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
(kserokopia)

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

nie stwierdzono
nie dotyczy



V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

.....

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnosze/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:
 P. A. Wyszkiwicz Wnioskuję, iż po uzyskaniu funduszy na zakup i montaż matki rozkładanej oświetlenia w Pasażu. Mycie okna przeprowadzane jest równocześnie z remontem

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono** mandat karny na

.....
 (imię i nazwisko, stanowisko)
 w wysokości..... na podstawie art.
 (nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

.....
 Strone 1 z 5 błędnie napisano Wyszkiwicz
 mimo był Wyszkiwicz

 (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej**
 Systematycznie usuwać z podłogi i tzw. klombów oraz ławek oddwoły z gądek



Data i godz. zakończenia kontroli: 18.02.2016, 13²⁰

Łączny czas kontroli: 1 w 30'

PROKURENT
A Wysz
.....
(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Tyskie Towarzystwo Budownictwa
Spółecznego Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel. 32 227-03-70, fax 32 219 00 20
NIP: 646-23-12-814

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

B. Pieciora J. Moina
.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 18.02.2016

PROKURENT
A Wysz
.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)
Artur Wyzniewicz

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić